



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID Y LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Localidad:	DAGANZO
Edificio:	IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
Tipo de Declaración:	Protección genérica. Disposición Adicional II de la ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid Municipal integral



Características:

Se puede fechar en el siglo XVIII (1778), la edificación que hoy vemos de la Iglesia de Daganzo, aunque presenta vestigios anteriores de estilo mudéjar (torre y alguna zona de paramento). Es un templo de tres naves con crucero marcado en altura y no en planta y cabecera recta, que sigue la tipología de la época. La nave central, más ancha y alta se cubre con bóveda de cañón con lunetos soportada por pilares cuadrados, las naves laterales se cubren con bóveda de arista. El crucero presenta en su zona central una cúpula de media naranja sobre pechinas. Al exterior, las hiladas de ladrillo con cajones de mampuesto nos recuerda la manera tradicional de influencia mudéjar de construcción en la zona. Las portadas en las fachadas norte (hoy cegada) y la fachada sur (un arco de medio punto entre pilares de sillería fue trasladada en la ampliación del templo en el siglo XVIII) son sencillas. La torre campanario, a diferencia de otras, se sitúa en el muro hastial en el eje de la capilla mayor; es en esta zona donde encontramos vestigios más antiguos de la construcción del templo pues los dos primeros cuerpos de la torre son de clara factura mudéjar del siglo XV. Se remata la torre y la cúpula del crucero con cubiertas de pizarra.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID Y LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INTERVENCIONES REALIZADAS: Restauración interior (2002) Belzunce – García Millán.
Inversión: Año 2002 397.464,53 €

Inversión: Año 2008 Restauración del chapitel de la torre (2008)
100.000 €

La iglesia ha sido rehabilitada con soluciones de gran calidad arquitectónica en su espacio interior, que se encuentra en muy buenas condiciones. En cambio las cubiertas acusan la falta de una intervención global, y se empiezan a ver filtraciones ocasionales que las actuaciones de reparación puntual no logran atajar.

PREVISIÓN DE ACTUACIONES: Cubiertas
Inversión: Año 2011 300.000 €

