



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID Y LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Localidad: CAMPO REAL


Edificio: IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO

Tipo de Declaración: Declarada BIC. 21/12/1981



#### Características:

El templo de Santa María del Castillo presenta dos etapas constructivas muy claramente diferenciadas, la primera y más antigua es la zona de la cabecera que podemos fechar en el siglo XVI, con cubierta de crucería con terceletes y combados; y el resto de las tres naves, del siglo XVII, con cubierta de cañón con lunetos soportada por pilares circulares toscanos. Al exterior el templo, de sillería en las zonas nobles y sillarejo en el resto de los paramentos, observamos la diferencia en altura de la zona de la cabecera y de las naves. Dos torres campanario paralelas rematan la fachada hastial. En la fachada meridional se encuentra la puerta de acceso con un atrio de arcos que alternan el medio punto y el escazano.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID Y LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Desde el año 2005 se vienen realizando una serie de estudios e intervenciones parciales para determinar las causas de las grietas que se observan en la fachada oeste del templo, en la zona del coro. Los resultados de los estudios realizados todavía no han permitido determinar causas y posibles soluciones, pero la última intervención, con la participación de José Miguel Ávila Jalvo parece estar acotando las lesiones. Por tanto, será preciso realizar una intervención final de consolidación estructural una vez determinado el alcance que deba tener.

PREVISIÓN DE ACTUACIONES: Consolidación estructural.  
Inversión: por determinar

